

# Auscultadores Numark HF550

o metal na faixa de cabeça muito duro e não quebrou mesmo após 2 anos de uso, depois de usá-lo por mais de 2 horas, meus ouvidos começam a doer, além de toda a pressão da faixa de cabeça ir para o plástico que prende o headband para os próprios fones de ouvido, como resultado, depois de um ano, todo o plástico começa a rachar nas costuras e estourar nas juntas

O cabo, embora longo, uma vantagem, mas não torcido, simplesmente não há onde colocá-lo.