

Rebarbador Bosch GWS 17-125 CIE Professional 060179H0

No

No

no

Funcionou por 3 dias, ento o terminal do rotor queimou, a rebarbadora parou de ligar.

Funcionou por 3 dias, ento o terminal do rotor queimou, a rebarbadora parou de ligar.