

Aquecedor de gua Hotpoint-Ariston ABS SLV 50 V

No

O tanque estourou, incapaz de suportar sua garantia de 5 anos. O medidor de temperatura uma merda. Proteo de entrada IPX3.

Aquece a gua muito lentamente, consome muita eletricidade

O revestimento anticorrosivo excelente. MAS!!! O tanque composto por trs partes, que so conectadas por SOLDA, respectivamente, a proteo / esmalte / quebrada ao longo da costura da conexo e aps dois anos voc vai para um novo aquecedor de gua.