

Pandora DX 50 alarme de carro

exigente em instaladores

Foi instalado em um carro. Instalação somente via CAN e jogou o fio para que as lâmpadas piscassem. O chaveiro perde constantemente a comunicação. Quando se aproxima do carro, aperta "desarmar" na chave e, em resposta, silencia. A comunicação restaurada somente após a remoção do terminal da bateria, (após reiniciar a unidade principal). A perda de comunicação com o chaveiro ocorre de forma totalmente aleatória, independente da distância (eu tinha tudo em cima da mesa, após retirá-lo do carro, e a conexão também foi perdida). Naturalmente, quando o alarme é acionado, o chaveiro não reage de forma alguma se a conexão for perdida. Também notei um desempenho ruim quando a temperatura cai abaixo de zero (existe um furo para este alarme).

nada

não houve

não

este modelo tem uma falha, em frost -8 e abaixo, a execução automática não funciona,