

Ar condicionado Saturno CS-07 VP

vibrao da unidade externa, aumento do nvel de rudo da unidade interna, qualidade de construo terrvel - o freon vazou 4 meses aps a instalao e, em geral, esfria mais ou menos.

plstico e terrvel qualidade chinesa de montagem, potncia reduzida - voc precisa lev-lo com uma margem, quase no aquece