

# Memria Patriot PV416G300C6K RAM

Chip Roulette

Typhoon deu isso: Micron, MT40A1G8??-093E:?, substituido, e as especificacoes da me so especificadas para este modelo de chips Samsung.

Xmp 3733 MHz no funciona no Ryzen 3600

Nem todas as frequencias de RAM 3200 podem ter sua frequencia declarada. E eu no sou o nico. Tenha cuidado. Mas esses chips, eu acho, s podem ser 3200 ou menos. A loja se recusou a trocar a mercadoria, devolveu o dinheiro. Naturalmente, as outras ofertas subiram de preo, e naquela loja no havia mais o mesmo modelo. Qualquer coisa pode ser

a frequencia especificada (3000) no assume a placa-me msi b450m com um processador 3600 a melhor opo 2933 com horrios 16-18-18-36

no disponvel

sim e no !