

Telemvel CATerpillar S60

produto de baixssima qualidade.

Durao curta, bastante fraco em tudo (exceto no termovisor) A bateria dura 2 dias quando nova, depois 1 dia, diga-se o que for. A cmera tem 10 anos.

-5 M NO MANTEM GUA DOS ALTO-FALANTES DIFCIL RETIRAR A GUA E A MALHA DO ALTO-FALANTE EST DESLIGADA!

No h centros de servio na Ucrnia. Tudo que est escrito ruim, eu apoio tudo exatamente assim... .

O revestimento na lente da cmera apagado. A grade de proteo do mdulo do microfone se desprende, precisa ser substituda. difcil encontrar um protetor de tela.

O problema com todos os smartphones seguros carregar, bem, torn-lo sem fio. Como j mencionado, falhas no sensor: quando estou falando, ele desliga o microfone ou coloca o assinante em standby.

falta de carregamento sem fio, bateria fraca (pode no ser suficiente para um dia)reinicia periodicamente ao ligar do segundo slot sim