

Mquina de lavar Indesit IWSC 51052A

Isso acontece raramente, mas o boto liga/desliga no funciona corretamente (isso est na minha mquina de escrever, talvez algo com o boto No isso, no me refiro a todos os carros!)

A mquina foi fabricada na Rssia, em Lipetsk e, infelizmente, no brilha com a qualidade de construo. Existem pequenas, mas tortas (!) lacunas mesmo entre os painis de metal do gabinete. Mas isso no afeta o seu trabalho. Girar a 1000 rpm frequentemente acompanhado por forte vibrao.