

Sistema de som Behringer Europort PPA200

falta de racks para armrios.

Projeto malsucedido da tampa do misturador. Removvel seria melhor. O conector USB para microfones ULM precisa estar protegido ou em algum lugar na lateral. Voc pode acidentalmente enganchar ou, novamente, deixar cair a tampa do mixer sobre ele. A ferrugem apareceu nas grades do microfone.