

Iron Braun TexStyle 3 TS 365

o nível do líquido invisível

Ao usar vapor, a água fluiu imediatamente, no primeiro teste de desligamento automático - o ferro não ligou mais, tive que ligá-lo, reconheceu o defeito de fábrica