

# Esteira Precor C966i

s vezes a faixa "corta". corre-corre e opa, ela desliga, a tela fica em branco e para abruptamente. A primeira vez quase ca de surpresa, depois que me acostumei. mas no agradvel o suficiente.

Aps 60 minutos de corrida, a pista desacelera e depois de outros 5 ela desliga. Mas a pista projetada para profissionais. Eu no sei como lidar com isso! botes no muito responsivos, ao executar nem sempre conveniente pressionar. Escolha intrincada de modos! E claro o preo.