

Pantum M6500 MFP

Nada

Sem impresso frente e verso automática

Após dois meses de uso, comecei a rasgar o papel, primeiro a cada 2-3 folhas e depois tudo em uma fileira. O autocolante na parte da frente não corresponde - apresentado o cone wifi que NO WIFI apenas nos modelos com a letra "W", "NW". Não seja pego! Cartucho com chip, não vi esses chips venda.

O número declarado de páginas impressas 1600 - isso muito exagerado. Recarregar batedor conveniente uma grande questão, porque sem chips, sem toner. Não compre um cartucho novo. Acontece que esta é uma impressora descartável.

Cartuchos caros, o toner inicialmente era suficiente para literalmente 100 páginas, o cartucho não pode ser recarregado assim, você precisa instalar um chip. Não há fichas. Em geral, uma compra terrível, não repita os erros de outras pessoas - não compre.

reabastecimento e consumíveis excedem todos os limites concebíveis!!!! !!!!!!!!!!!!!!! Este é um gôncio ... mas, seu chip projetado para 2000 páginas, não tenho o suficiente para 1 mês, a substituição do chip de 1000 rublos, pelo menos, aguarde uma semana no pedido. Após 2-3 substituições do cartucho de chip no lixo, um novo custa 3500-3900 rublos.