

# Ar Condicionado Daikin Ururu Sarara FTXR50E/RXR50

Preço

Caro A umidificação não funciona corretamente no inverno. Uso um umidificador externo A alimentação no modo "noite" não é suficiente, mas no modo "forte" faz barulho (no muito, quero mais silencioso) Controle complicado Clica quando o vento está forte | fora

Não há timer semanal. Apenas por um dia. Instalação mais complexa e cara. Todos os recursos adicionais que fazem com que custe o dobro não são realmente necessários. Mais importante - SERVIÇO NOJENTO!!! Ou melhor, um serviço autorizado simplesmente não existe! Na sexta-feira, liguei para o escritório de representação da Daikin em Rostov-on-Don e pedi ao mestre que mandasse consertar. Como descobri, o vazamento de freon parece ser baseado no erro mostrado no controle remoto. Bem, na verdade, eles me enviaram para X .... Tipo, vá para onde você comprou ou para quem o instalou. FOI QUANDO COMPREI 11 PEÇAS DE SPLIT DE UMA VEZ!!! E eu não comprei de Vasya ou Petya, mas de Daikin! E isso a um preço de 130 peças!!! E a FTXR 50 agora tem 160 peças!!! Parece-me que a tal preço por unidade, um militar deve crescer com o clique de um dedo? Ou eu perdi alguma coisa?.....

Um pouco mais caro.

Não

plástico range quando aquecido, fede quando o modo de abastecimento está ligado

Fedor terrível após um dia de uso