

# Lawnmower Einhell GC-EM 1536

Avarias: um cinto esticado, a faca deve ser removida e endireitada periodicamente, depois colocada no lugar (no crítico se voc tiver mos "retas"). Todo o resto funciona surpreendentemente. O próximo modelo 1743, mais moderno (um vizinho comprou como segundo carro) um lixo.

Observei as deficiências acima e apoio totalmente as deficiências anteriores nos comentários (pobres facas e rolamentos de qualidade). Destaco especialmente o trabalho negativo do pessoal de manutenção dos centros de serviço com os consumidores. Voc tem que estudar, estudar e estudar novamente. Aprenda com a experiência da geração mais velha. Quando os aposentados vierem at voc, no pendure "macarro" nos ouvidos. Voc aspira Europa.louvvel. Ento trabalhe de maneira europeia. A propósito, o av morou na Europa por 5 anos nos anos 80. E sob independente Ucrnia, ele foi para a tecnologia de exposies internacionais para a Europa. E agora no desprezo descansar. Portanto, conheo o serviço europeu.

um ms de funcionamento, a faca est no lixo. No sei do que feito, mas est dobrado a 45 graus. Esta a primeira vez que encontro uma situao dessas (os carros eram diferentes)