

# Aspirador Mystery MVC-1123

Terrivelmente frgil, em menos de 6 meses a coisa toda desmoronou

Plstico frgil

Terrvel cheiroso, no aspira, apenas gruda no linleo

bocal principal inacabado

Os cantos e o espao ao lado do rodaps no se encaixam, infelizmente. Ao trabalhar - cheira a borracha (no um cheiro agradvel), espero que passe com o tempo.

Fio 5m., plstico frgil

no aspira nada