

# Aspirador Vitek VT-1892

No recomendo

A escova ruim, quase não limpa. Montagem chinesa muito simples, o plástico frágil, o telescópio curto, sempre tenta cair, o telescópio e a escova só presos sem travas. Barulhento.

- Boto do compartimento do saco frágil.

Design simples, caixa e peças de plástico comuns.

Barulhento, como quase todos os aspiradores (exceto os muito caros).

Plástico barato e todos os componentes do aspirador. O tubo da mangueira saiu após o terceiro (!!!) uso do aspirador

- faz barulho como um avião- componentes feitos de plástico barato- o bocal do piso muito pequeno