

Furadeira Bosch PBD 40

Fortemente infantil. Voc precisa danar com um pandeiro para que se torne mais ou menos normal e preciso. O que o impediu de trazer mente imediatamente, eu no entendo. Acabou sendo algum tipo de filho ilegítimo.

Um laser torto, um suporte fraco (se voc pressionar um pouco, a mquina comea a rolar), a folga obrigatria da roda de alimentao

considerarei este modelo como o principal para compra. Leia comentrios e vdeos no YouTube. Concluso: uma mquina bonita, mas mal feita. O RACK PLAY NUNCA REMOVVEL SEM ALTERAO. A reao do PINOL parcialmente eliminada, mas impossvel derrot-lo completamente sem uma interveno sria. A base de alumnio fina, para furaes imprecisas aconselhvel aparafusar na mesa. A mquina no adequada para perfurao precisa de metal, mas a ideia dos engenheiros excelente. Eu o compraria se o fabricante fizesse alteraes no design para eliminar as deficincias.