

Ferro Panasonic NI-WT980LTW

Devido ao alto consumo de corrente, ele derreteu um fio de extenso chins barato, ento tome cuidado. Muito caro, um dos ferros mais caros em geral.

A gua espirra com o vapor, o tule no alisa.

Sempre h gotas de gua na roupa, o ferro est coberto de condensado - o servio disse tudo est bem.

No muito conveniente armazenar , porque voc no pode enrolar o fio no ferro, e o fabricante probe isso nas instrues. Voc s precisa dobrar o fio e coloc-lo sob a ala. Como resultado, ele sempre meio desajeitado. Mas assim, ninharias, a funcionalidade no afeta.