

Placa Bosch PIE 651 FC1E

Meu fogo funcionou por duas semanas e morreu. Imediatamente booster, e duas horas depois o resto dos queimadores ((. Como se viu aps a abertura, o capacitor voou sem marcao. Isso indica que necessrio instalar um estabilizador de tenso

A superfcie foi tirada por causa da marca