

# Fones de ouvido Sven GD-2600

controle de volume ausente

nenhum

junta solta na frente do alto-falante, almofadas de borracha esticadas nos fones de ouvido

No detectado.