

# Ventilador Saturn ST-FN8261

O controle de velocidade parou de funcionar aps a primeira inicializao

Suporte frgil

Ps, sem baterias includas. Barulhento aps o ar condicionado.

Design frgil das pernas cruzadas, o mesmo que para os ventiladores mais baratos, mas o mais importante, baixa confiabilidade. O motor eltrico do ventilador queimou dois meses aps a compra

toda a estrutura muito frgil

Base no muito estvel, cambaleia.