

VENTOLUX Vittoria 60 cap

Alto, mas, infelizmente, ruído regular na velocidade máxima da turbina do ventilador. Deve-se acrescentar que um cap de alto desempenho pode ser realmente silencioso se o motor for movido para a segunda extremidade do duto através do qual o ar é removido. Mas este é um sistema completamente diferente, que é bastante difícil de implementar em um prédio de apartamentos.

As desvantagens dos exaustores de madeira são que a madeira se deteriora facilmente com o vapor e a umidade. A ondulação branca assume uma cor diferente, um tipo de marrom, muito difícil de lavar. É impossível comprar outra árvore, porque não há serviço (peças de reposição) para esses exaustores chineses.

Quando você liga para o suposto serviço - a atitude é grosseira e nunca há nada, eles apenas dizem espere quanto tempo você não sabe. Em geral, uma pessoa não em sua mente não compraria esses capuzes.

Eu não encontrei :)

A superfície de madeira deve ser aberta com verniz ou tinta.