

# Ar condicionado TOSOT Smart Wi-Fi GS-09D

no

A partir da velocidade mdia do ventilador e em velocidades mais altas, a unidade interna faz um ruído perceptível. No início do trabalho, por cerca de 10 dias, estava perfumado com um cheiro típico de "plástico".