

Guitarra Ibanez GRGR121EX

E agora para a parte triste...1) Moagem de escala pobre.2) Cordas chocalhando no 20 traste. (ambos os problemas so resolvidos por um acabamento banal) 3) Sons - O som surdo. De forma alguma. Muito bem. H muito pouca suculncia / carne nesta Ibanesica. Isso resolvido substituindo os sons. 4) Fundo... Com o geine torcido, mais da metade dele acaba sendo um fundo. Se voc fizer uma boa blindagem, ela desaparecer em 80%.

as cordas nos primeiros trastes chocalham, voc precisa finalizar, tornando a superfcie facilmente suja

muito "fundo" (provavelmente resultado de sons de estoque), mas se as mos no estiverem tortas, voc poder desparafusar um som bastante decente . o fio deixa muito a desejar. localizao no muito conveniente do boto de volume.

bastante pesado, mas voc pode se acostumar com isso

depois de seis meses, o conector comeou a desapertar e um contato se afastou dele. resolveu o problema com um ferro de solda.