

# Mquina de lavar Samsung AddWash WW60K42109S

Ainda no

ainda no

no e no ser (com certeza)

Infelizmente, mquinas de lavar inteligentes de uma grande "mente" tambm tm problemas. Minha mquina j teve um erro de UE duas vezes. Aparece se a mquina no conseguir equilibrar o tambor antes da centrifugao final. Por sua vez, isso pode acontecer por emaranhamento de coisas (meu primeiro erro), por uma grande sobrecarga ou subcarga, ou seja, h apenas uma coisa, mas sua mquina no consegue espalh-la uniformemente sobre o tambor (minha segunda situao). Em ambos os casos, a mquina para e aguarda a interveno manual, como desenrolar fronhas ou edredons enrolados.