

G.Skill F4-3000C16D-16GISB RAM

Est tudo bem)

Tudo se encaixa)

no atendeu 3600 mas 3500 foi atendido silenciosamente nui aluguer obrigado

no detectado

No persegue com r2600 superior a 3200, mais precisamente leva e 3600 mas h tempos ruins, e est cheio de erros

Das deficiencias, pode-se notar que h no so radiadores, mas em principio no esquenta muito, ento normal