

Serra Black&Decker KS880EC

O desenho de fixação da lâmina de serra deve ser alterado (os dois pequenos parafusos que prendem a barra são muito fracos). Os fixadores do corpo da broca precisam ser trocados nem todos os tempos. Pequenas falhas na broca podem ser corrigidas. Muitas vezes tive que desmontar a broca para apertar dois parafusos pequenos.

telas ruins, caras e escassas

Vibra bastante forte na mo.

1200r

impossível comprar uma lâmina se a existente falhar.

Considero a substituição sem chave da lâmina de serra uma desvantagem. A fixação com chave hexagonal seria muito mais confiável, principalmente porque você não precisa trocá-la com frequência, apenas uma. Mas isso provavelmente são minhas queixas. Pequeno curso da lâmina, apenas 1 cm. Não há lâmina sobressalente para madeira no kit (mas essa desvantagem não tem nada a ver com a serra em si).

Vibra forte, possivelmente devido à fixação não apertada da lâmina.