

# Serra Makita LS0714

profundidade de corte, protetores colados, válvula no coletor de pó não funciona

Como na maioria das outras serras, os meios de fixação da peça de trabalho são inadequados. O grampo impede que a cabeça se mova com a serra, ou não segura bem o pedaço de madeira, ou simplesmente desconfortável.