

Makita viu 5008MG

um pouco pesado

No achei.

A sola est um pouco torta...(talvez minha copia seja assim). Soprando serragem. A rgua da profundidade de corte colada torta ... deitado)

Fixao no padro do tubo do aspirador, o boto liga / desliga no fixo, muitos pequenos inconvenientes

Peso, estojo.

preo

- Poucos furos tecnologicos na sola. Levei para montar em uma mesa, e sem perder a garantia (leia-se: sem furar a sola), no muito fcil consertar. De uma forma ou de outra, resolvi esse problema.- Trabalho muito barulhento. claro que uma serra circular no um dispositivo silencioso, mas no h como trabalhar sem fones de ouvido, e o rudo no depende do tipo de pea que est sendo cortada. - Pssima parada paralela de Makitovsky. Ele salta e se dobra como quer. Muito curto - estende-se muito ligeiramente, mas compreensvel: se cortar assim em um pequeno desvio, ento, a uma distancia maior, ele girar em 45° =>) - Um disco muito fino no kit. fcil se machucar, o que eu aparentemente fiz. Eu vejo um pequeno nmero oito no disco, mas a largura do corte no parece ter crescido.