

Churrasqueira elétrica KITFORT KT-1602

Respingos de graxa

O terceiro lote fede a plástico terrivelmente derretido e amnia. Desmontei e vi que tinha derretido e ali o painel de plástico sob a espiral estava se erguendo e coberto de bolhas. Isto , ele fedia a ela. Arrepiante!!!! estragou toda a impressão da churrasqueira elétrica.

Nenhuma falha encontrada

cheiro insuportável no processo de cozimento com plástico

ainda no encontrado