

# Moedor Ryobi ROS300A

Tipo: excêntrico

Consumo de energia: 300 W

Número de rotações: 7000 – 13000 rpm

Diâmetro máximo do disco: 125 mm

Frequência de oscilação: 14000 – 26000 rpm

Amplitude de oscilação: 2,4mm

Adicionalmente controlador de velocidade; conexão do saco de pó

conjunto de pacotes: caixa (saco); saco de pó

Fonte de alimentação: fonte de alimentação

Comprimento do cabo: 3 m

Peso 1,7 kg