

# Janome 90E mquina de costura / overlocker

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: rotativo horizontal

Formao de loop: automaticamente

Especificaes tcnicas pontos

Nmero de pontos: 23 pontos

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 6.5 mm

Recursos e capacidades

Funes: reverso brao enfiador de linha costura com agulha dupla posicionamento da agulha (para cima/para baixo)

Opes de ajuste

Ajustes: ajustar a presso do calcador Regulador de tenso da linha Estabilizador de fora de puno Corte de alimentao inferior Limitador de velocidade

Palador incluido

Calador para zipper: universal overlock para costura em zipper para ponto acetinado para ponto cego para caseado

Caractersticas gerais

Power fonte de alimentao

Consumo de energia: 85 W

Caixa: hard

dobradias

Caractersticas gerais

Energia: Energia

Consumo de energia: 85W

Bolsa: difcil

dobradias

Caractersticas gerais

Energia: Energia

Consumo de energia: 85W

Bolsa: difcil