Mquina de lavar Candy Smart CS34 1052 D1/2

Uma boa mquina, mas h dvidas Uma boa mquina pelo dinheiro, eles a levaram por 14.000. Das deficincias bvias da primeira lavagem, cheira a plstico. Eu dirigi o primeiro dia inteiro como eles trouxeram, lavei jeans, suteres, moletons, roupa de cama um conjunto completo (a propsito, serviu perfeitamente). No consegui terminar o programa duas vezes, desliguei e no fiz nada, ajudou a ligar / desligar, o ralo estava no banho, ento no por causa do transbordamento de gua no esgoto. Depois me corrigi, nem sei se isso um casamento ou ser normal no futuro, no h mais nada para testar. Tambm fiz um modo de descarga, por 1,5 horas aquece a gua ao mximo, torce e drena. Depois de todas as lavagens, o cheiro de plstico parece ter desaparecido, ou talvez seja porque coloquei o ralo diretamente no esgoto, talvez a prpria gua evaporou e fedia quando foi drenada para o banho. Prensas, alis, muito bom mesmo a 600 rpm, a roupa fica bem seca.

Gostei. Demorou muito para escolher, por isso levei esse beb para o meu mini banheiro. E ainda satisfeito. Ocupa pouco espao. A capacidade suficiente para mim sozinho. Lava limpo. No puxa as coisas. Foi e continua sendo importante para mim, porque. Eu compro coisas que no so baratas, que uma pena estragar. Claro, no h eletrnicos nele, mas o preo no alto.