

Bomba de calor Bosch Compress 3000 AWBS 8

Nunca compre bombas de calor Bosch. Comprei este modelo, sofro com ele h mais de seis meses, nenhum consegue configur-lo corretamente. O sistema "inteligente" entende os parametros dados como deseja, mas no como voc precisa. Com os parametros fornecidos, digamos, aquecer a gua a 58 graus, ela aquece at 42 e pra. Ao mesmo tempo, o resfriamento cai para 6 graus criticos, ignorando o parametro da temperatura mnima do circuito. O menu de servio continua apresentando erros. Ou o mdulo no v, ento o perigo de congelamento e superaquecimento. Os servos reagem passivamente aos problemas. Eles esto tentando resolver alguma coisa, mas basicamente esto tentando me convencer de que tudo est como deveria ser, me mostrando todos os tipos de graficos para uso interno ... Este modelo de bomba de calor e o servio da Bosch foram muito decepcionantes.