

Lawnmower Cub Cadet LM3 ER53S

modelo com falhas graves: 2 anos de funcionamento, no total trabalhou 1,5 meses. O cabo de gs est constantemente voando, o que no est disponvel - apenas sob encomenda. Agora o magneto voou - no h fasca, como voc entende, no h espera por mais de 2 semanas. Tudo isso no acontece em Moscou, ento voc ainda precisa lev-lo ao servio por 250 km. Este fabricante tem um mini trator, eu represento seus proprietrios. E o mais importante, nenhum detalhe foi alterado sob a garantia - eles dizem que as condies de operao esto erradas. No adianta discutirOcultar

timo modelo, gostei muitotimo cortador de grama para grandes reas.

timo modelo, gostei muitoUma das melhores compras para o meu quintal, eu amo cortar a grama,