

# Brother MFP DCP-L2532DW

Imprimi no cartucho inicial e comprei um basf tn2421 normal. Na página 1000, ele exigiu reabastecimento - por 160 UAH. Comprei uma lata de toner compatível. Encontrei um vídeo no YouTube, em princípio, nada complicado - desaperte alguns parafusos no cartucho, preencha o toner, coloque a caixa de seleção na posição correta. Assim, a partir do cartucho inicial, ele pode ser reorganizado para outro e reimpresso. Um chip novo custa UAH 180.

um modelo com falhas graves No recomendo este aparelho para compra!!!!