

# Serra profissional Bosch GSA 10.8 V-LI 060164L902

modelo regular A maioria das lminas de serra alternativas so demais para isso: no h energia suficiente. Bom para cortar metal. O design simples e confivel. A principal desvantagem que as lminas de serra de vaivm NO SE ADEQUAM, embora externamente a fechadura pareça uma serra semelhante da metabo, e voc pode colocar lminas de serra de vaivm e reciprocantes nela.

excelente modelo Eu peguei ele completo com chave de fenda e lanterna. Realmente, ainda no deu jeito, ento joguei no comeo e pronto. No entanto, para mim, de alguma forma, formou uma opinio de que serrar, por exemplo, tbuas com uma serra comum mais rpido ou o mesmo. dolorosamente incomum, a salincia da lmina em si pequena. Embora, pelo que entendi, a rvore tenha at 6 centmetros de espessura! Ainda no serrei o restante dos materiais. Mas minhas mulheres gostaram muito de dar, elas viram ativamente galhos nas rvores, cortaram os mesmos galhos e pedaos de lenha para o fogo, etc. Bem, eu comecei a usar essa coisa mais olhando para eles. Em geral, mantenho a opinio de que este mais um brinquedo e, at certo ponto, um empurrador. Para um trabalho srio, no o fato de que ele vai fazer! Mas quem sabe, o tempo dir, talvez eu no tenha praticado o suficiente ainda!

grande modelo Eu peguei por 7500 rublos em uma caixa. Aconselho que voc leve pelo menos 4 baterias para um trabalho srio (ou use as antigas de outros kits de ferramentas da Bosch). Bem, para trabalhar nas pequenas coisas, pelo menos 2 baterias tero que ser levadas. Se voc observar as desvantagens, elas so insignificantes, pois a serra alternativa no projetada para materiais to srios como tbuas largas e grossas, mais fcil e rpido pegar uma serra circular e cort-la. Mas, por exemplo, tubos, barras, placas finas (no mais de 25 mm), cantos, reforo ela corta grampos de cabelo e galhos perfeitamente :) Por exemplo, ele serrou um grampo de cabelo M8 em 10 segundos. Os tubos de PP so geralmente silenciosos :) Bem, ramos redondos recebem corrente assim, embora voc tenha que trocar as baterias. Para tbuas largas e grossas, esta serra NO PRETENDIDA, escolha uma serra circular Bosch 65 CE melhor (com proteo contra superaquecimento do motor ).