

# Capota Gefest BO-1602 K17

excelente modelo, gostei muito uso h dois anos. Sem queixas. No faz barulho, no ronca. Eu apenas mexi na instalao, mas isso apenas uma vez))) eu recomendo.

um bom modelo . Plafonds de plstico tambm so mal fixados, jogam 2-3mm. Parece uma ninharia e no chama a ateno, mas para um fabricante srio, na minha opinio, essas ninharias so inaceitveis. O cabo de alimentao sai de cima e desce estupidamente pela superfcie do cap. O fabricante no pensou em fazer nenhum recesso ao longo da borda traseira do cap ou um invlucro adjacente atrs do qual pudesse ser escondido. Voc pode jog-lo atrs do cap e pression-lo contra a parede com o gabinete, mas, IMHO, apertar o cabo de alimentao estupidamente. Quer menos barulho? Livre-se do floco. Coloquei um duto de ar completamente plstico, o rudo uma ordem de magnitude menor que o de um amigo no mesmo cap.