

SSD Gigabyte GP-ASM2NE6500GTTD

O tempo dirLevei para trabalhar em casa na UE4, na modelagem 3D e trabalhar em editores grficos, para no faltar capacidade de armazenamento. No trabalho 2 dias. Enquanto tudo se encaixa, ele funciona de forma inteligente. Shaders em UE4 so considerados rpidos (placa-me Gygabyte Aorus Elite x570, em um gabinete Super Tower estourado. 2 ventoinhas + 2 ventoinhas fora.)

Eu faria algo diferente agora., mais lento, mas mais legal. Viveu por quase um ano. Ocorreram erros durante o carregamento. Resolvi reorganizar o Windows e ento ele mostrou o volume de 32 mb e depois deixou de ser visto como um disco. Tinha um sistema. Ele aquece demais. Substitudo na garantia, mas agora est na caixa

Frank "G"Leve apenas os melhores e confiveis fabricantes! E faa cpias de segurana de informaes importantes!

unidade dignaSuper carro! Quer, para trabalhar por um longo tempo - coloque o seu extra. fs. O meu com extra o fluxo de ar mantm a temperatura 32-35C

Grande unidade de alta velocidadeAgora h uma seleo muito pequena de unidades 4X 4Gen, mas esta uma tima opo. Na minha placa-me ASUS X570-I, ele est instalado no primeiro slot M.2 e tem seu prprio dissipador de calor, ento eu removi o dissipador que veio com o drive. A temperatura do disco durante o teste ficou em torno de 57 graus, o que no ruim. Eu tenho um segundo M.2 sem dissipador de calor, FireCuda 520, ento ele aquece at 76-82, ou seja, h algo para comparar com

A estrada ricaCom essas velocidades, ela pode substituir a RAM.

Pea de ferro de ponta, requer refrigerao adicional, mas isso uma questo de 300-600 rublos.Este pedao de ferro, por padro, fica muito quente. E o prprio radiador realmente no salva aqui. Inicialmente coloque-o no estojo com dois 140 para soprar. Eu tentei colocar os dois slots superiores e inferiores, e sob o vidyuhi e acima do vidyuhi, mas em todos os lugares aquece at 60 graus, mesmo que voc no faa nada. O mximo dela parece ser 70 graus, mas 60 tambm no combinava comigo, porque. Quero que este pedao de ferro viva mais e sem estrangulamento. Como resultado, outras 2.140 ventoinhas foram instaladas no gabinete e, especificamente para este SSD, uma ventoinha de 92 mm foi comprada por 600 rublos. Por que exatamente 92 mm? Acabei de medir a distncia da parte inferior do vidyuhi at o painel inferior, e acabou sendo cerca de 90 mm. Porque Eu tenho uma grande vidyukha e cede um pouco, ento peguei uma ventoinha de 92 mm a olho nu, como resultado, agora ela desempenha uma funo dupla para mim - suporta a vidyukha e sopra nos dois slots M2 inferiores da placa-me. Depois de todas essas manipulaes, a temperatura deste aorus mantida constantemente no nvel de 34-36 graus, o que eu acho muito, muito bom. Eu particularmente no testei sintticos em cargas, porque. agora no d tempo, mas acho

que a o quadro no vai mudar muito e ainda vai ter as mesmas temperaturas de operao, bem, talvez um pouco mais altas. E no trabalho, eu sento, escrevo em gigabytes e a temperatura no muda nada. Acho que tudo isso efeito de um toca-discos direcional de 92 mm.