

Serra Makita LS1018L

Modelo normal, nada de especial

Bom modelo. Aprenda a distinguir entre China e Japo!!! Meu primeiro LS1018L era chinês (cerca de 23 toneladas), morreu um ms depois. A tinta descascou, o guia comeou a andar mal, o retrocesso e a curva desbotaram. Sim, e o peso (12 ~ 15 kg) não correspondia aos declarados (20 kg) Em suma, g completo Por muito tempo resolvi as coisas na loja e, com um custo adicional, levou o original por 34 toneladas de rublos. Ano de funcionamento. Estou empenhado em forrar loggias e pavilhões de madeira.... Em suma, dirijo o carro ao mximo.

modelo usual. Eu escolhi por muito tempo, olhei muito, mas havia uma margem de confiança na Makita, então pedi sem olhar e peguei apesar da caixa e um pouco decepcionado. Quando o vi, decidi que deveria ter comprado outra coisa.

bom modelo. Solicitando o LS 1018 L: um ms depois, o arco (feito de siluminium) na "mesa" estourou. E um ano depois, os rolamentos nos quais os tubos funcionam começaram a farfalhar, tive que trocar todas as 3 peças. (360 UAH taxa de 8 UAH.) Em serras mais baratas - jato, assalto. (antes do makita havia 3 peças) e as caixas são mais fortes e os rolamentos. Mas, por outro lado, devido ao arranque suave, os rolamentos e buchas ancorados não quebram com o tempo e, como resultado, após 2 anos de prof. a serra corta quase exatamente.