

Secador Gorenje DE82ILB/G

No sei qual o problema com a empresa para substituir o casamento. Um som estranho apareceu no compressor aps 2 meses, como se tivesse comprado um carro, o carburador comeou a bater. ainda h uma garantia e os centros de servio esto me chutando !!! E ele (o som) est ficando cada vez mais alto. Eles me do a resposta de que os decibis no se acostumam. Que idiotice. Estou escrevendo aqui para que os representantes do luto vejam e comecem a resolver minha dvida !!! video.

bom modelo, gosteiComprei uma secadora Gorenje DE82/G para minha dacha. Em geral, estou satisfeito com a compra, no h muito barulho, vibrao tambm, um bom tambor grande (embora seja fundido, mas o rolamento no separvel no pode ser alterado sem manipulaes mgicas). A roupa seca uniformemente - voc fica quase seca. Bom carregamento - 8 kg. O filtro tambm pode ser facilmente removido e limpo.