

Banheira Vagnerplast Briana 170x75

Modelo normal Parece uma banheira bem feita. Toda a impresso estragada por montagens coladas no ranho para a tela "nativa". Os extremos caram imediatamente e realmente no levaram cola (tentei muitos diferentes). O meio se mantm heroicamente. Como resultado, a tela oscila para frente e para trs, e a aparncia controversa. Certifique-se de que a mangueira de drenagem tenha uma inclinao negativa, caso contrrio a gua ficar estagnada². Tomar banho de p em uma borda levemente inclinada bastante problemtico (para quem gosta de ficar bem "debaixo do crrego")³. Quando usado, o banho acaba sendo realmente menor do que parece primeira vista. At agora eu s tentei sozinho - e ento eu realmente no me molhei (altura 183 cm). Como seria com dois