

# Notebook HP 15-DW3030UA 5B1Y5EA

timo modelo, gostei muitoAjudei meu amigo a escolher o modelo dw-3015ua, o nico driver que funcionou entre todas as opes testadas. OBRIGADO )

Definitivamente vale o dinheiro.Voc precisa baixar uma das distribuies de 1064 bits do Windows mais recentes (20H2 ou 20H2 v2), que adiciona suporte para NVMe. Baixamos o driver "Intel Rapid Storage" do site da HP, mas do kit de driver de outro laptop (HP 15s-fq2000): , baixe-o. Link direto para baixar o driver: Descompacte o driver (por exemplo, usando "WinRAR") em uma pasta separada, vamos cham-lo de "sata". Criamos uma unidade flash USB inicializvel Windows 10 de 64 bits (20H2 ou 20H2 v2). Copie a pasta "sata", com o driver descompactado, para a raiz da unidade flash de instalao concluda. Na fase de selecionar uma partio para instalao, uma janela vazia aparecer " procure a pasta "sata" preparada por ns, clique duas vezes nela, encontre a pasta "F6" nela, selecione-a com um clique e clique em "OK". Na prxima janela, h dois drivers "Intel RST" que precisamos instalar.Depois de instalar os drivers, aparecer "Espao no alocado". Este o nosso SSD com uma capacidade til restante de cerca de 470 GB, selecione-o. Depois de instalar e ativar o sistema, instale as atualizaes e os drivers ausentes sero puxados por conta prpria. procure a pasta "sata" preparada por ns, clique duas vezes nela, encontre a pasta "F6" nela, selecione-a com um clique e clique em "OK". Na prxima janela, h dois drivers "Intel RST" que precisamos instalar.Depois de instalar os drivers, aparecer "Espao no alocado". Este o nosso SSD com uma capacidade til restante de cerca de 470 GB, selecione-o. Depois de instalar e ativar o sistema, instale as atualizaes e os drivers ausentes sero puxados por conta prpria.