## Adaptador Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE

0 480p-trava muitas vezes ao longo do filme. 2. Reduz a velocidade de 50Mbps do Roteador para 6-8Mbps com um repetidor conectado. Eu no sei o que fazer. As pessoas me dizem por favor, como voc resolveu o problema com o fato de o repetidor cortar a velocidade? no segundo andar havia zonas mortas ou recepo muito ruim (uma pequena foto), li as instrues, liguei na tomada, encontrei e configurei com bastante facilidade no meu celular (senhas, rede, etc.), agora tudo voa no segundo andar. Exceto Alm disso, durante o reparo, os construtores danificaram um cabo de uma das TVs inteligentes, Eu no queria colocar e fazer furos nas paredes no novo, a imagem constantemente pendia do roteador principal via WI-FI, quando instalei este amplificador, tudo perfeito, a imagem clara e nunca pendurada!

modelo terrvelComprei hoje para retirar o cabo da passagem e substitu-lo por uma ponte Wi-Fi. Vejo que resolver o problema usando este dispositivo obviamente no funcionar.

modelo ruimEnto, voc tem um problema com o WiFi e deseja resolv-lo usando este repetidor. Parabns, agora voc tem dois problemas com o WiFi. Junto-me a todas as crticas negativas aqui. uma pena que eu s tenha conhecido eles depois de comprar este repetidor. Ele congela de forma imprevisvel e, por esse motivo, completamente inutilizvel. Posso d-lo primeira pessoa que encontrar sem arrependimentos, mas prefiro jog-lo fora para que ningum sofra.

um bom modelo em um site de firmware russo de um ano atrs. De maneira astuta, consegui chegar ao site internacional. De I, baixei o firmware mais recente (maio de 2016) e uma descrio. Acabou por ter um modo de ponto de acesso. Nesse modo, eu uso. O sinal bom, o ping pequeno.

um bom modelo peguei ele para uma finalidade especfica. Conecte a smart TV a ela com um cabo, j que os mdulos waffle em Aparelhos de TV so fracos. Congela. E ento eu esperava um milagre

Fortalece, mas reduz a velocidade em 20 vezes. De 56 Mbps faz 2 Mbps. O significado da amplificao no claro.

um excelente modelopor dois anos, por minha recomendao, seis amigos j instalaram tal reptter. ento decidi, configurei em 2 contas. sem WPS. adoro ver o que acontece. Roteador TP-Link wdr3600. Est tudo timo com ele. mas um PC com uma placa de rede wi-fi de 300Mbit com duas antenas de 7dbi e um roteador funcionava de longe apenas em uma determinada posio da unidade de sistema. voc gira um grau e a velocidade cai para 1Mbps. longe e 4 paredes. Agora estvel 300Mbps. Eu posso colocar o bloco como conveniente. toda a velocidade do provedor excelente. no aplicativo tetter, defina o tempo para desligar os indicadores. no mais luz noturna. caso contrrio muito brilhante.