

leo de motor BP Visco 5000 5W-40 1L

excelente modelo

excelente modelo Experiencia operacional de 2006 a 2016 (no momento da redao da reviso). Carro VAZ-21124. Substituiu a cada 5-10 mil km. Sem coberturas. Despretensioso. Quando vale a pena olhar para leos mais caros: se s vezes voc d a partida no motor, o motor est inicialmente sujo (precisa ser diagnosticado), voc pode finaliz-lo com detergentes se dirigir mais de 10 mil km por ano e no No quero trocar o leo mais de uma vez por ano. Voc pode prestar ateno no Visco 7000 0W-40, mas tambm 1,5 vezes mais caro. Faz sentido, se -30 no inverno for a norma para sua pista e houver a possibilidade de mais geadas.

excelente modelo Uso este leo h 9 anos