

Makita viu EA4301F38C

excelente modelo. Na aparência simpático, tudo está bem encaixado, não sai, o plástico do freio da corrente e outras peças feitas desse material não frágil. Houve uma experiência de usar uma tábua de serra chinesa, que, com as mesmas características declaradas, muito mais fraca que a Makita e se dá tempo de derramar gasolina nela. Lamentar. Os chineses arrancaram mais rápido e não houve diferenças entre arranques frios e quentes, imediatamente o primeiro arranque deve ser feito de acordo com o livro. Em um tanque, serrei um cubo de todo tipo de lixo, além de algumas pequenas árvores, uma vez que encontrei um prego, então quase não havia vestígios na corrente. Tive a sorte de comprá-lo por 15k, não estou muito feliz)

bom modelo. Agora começa perfeitamente frio a partir da segunda vez, quente desde a primeira. Não deixe de ler a descrição - como começar. O óleo da corrente vaza, claro, mas não muito. A propósito, há um ajuste de suprimento de óleo e um modo de operação "inverno". Reparos e peças de reposição em São Petersburgo e Moscou não apresentam problemas. Então acho que é uma boa compra.