

# Epson L850 MFP

No brinque. Como descobri em vários fóruns que estudei - todas as impressoras da linha L8XX sofrem com o entupimento da cabeça de impressão. E ainda com a tinta padrão que acompanha o kit. Para muitos, a impressão começa a delaminar linhas retas após 30 a 50 impressões. A calibração das faixas varia constantemente, você precisa limpar, calibrar e assim por diante. Se a cabeça estiver entupida, não será possível limpá-la, apenas para substituí-la. Ao mesmo tempo, o entupimento da cabeça, de acordo com o SC da Epson, não é um caso de garantia, portanto, pague 13 o custo da impressora ou jogue-a fora. Ao mesmo tempo, depois de mudar o cabeçote, a situação pode se repetir.

modelo usual Em geral, fiquei satisfeito que a EPSON tenha um modelo que se espera durar muito tempo e causar poucos problemas como geleias, interferências e outros pequenos aborrecimentos com os quais você tem que lidar em modelos anteriores. Mas é necessário melhorar em termos de funcionalidade do L850! Especialmente por esse preço. Em novembro de 2015, o preço era superior a US\$ 500.