

# Yongnuo YN600EX-RT Flash

Modelo normal Comparado com os originais (580 II, 600, 600 II), este flash recicla um pouco mais rápido quando frio. Após ~30 batidas na potência máxima, o flash superaquece e a velocidade de pronto cai drasticamente. Ele esfria por um longo tempo, cerca de 20 minutos, enquanto os flashes da Canon continuam funcionando. O mecanismo de rotação da cabeça feito sem trava, muito apertado, por causa disso, a sapata da câmera solta! Este flash ideal para fotografar sem pressa a partir de suportes. Eu não aconselho levá-lo para o relatório.

um excelente modelo Eu não sei por que outros comentários escrevem tal shnyaga .. Eu tenho usado pelo terceiro ano .. metade dos comentários são escritos por pessoas que não o seguraram em suas mãos ... vendedores confiáveis, como os produtos são populares, eles falsificam !!! e muitos os vendem sob outras marcas .. Eu tenho os originais + enlups pretos. tudo funciona a 100% o nível de carga mostra com a precisão de um telefone celular .. peças de reposição baratas, mesmo que algo quebre, então o reparo barato .. ao contrário do original, onde apenas a unidade da lâmpada de 6 tr. então pegue dois de uma vez + sincronizador e você ficará satisfeito

modelo terrível não aconselho comprar, muito casamento, muitos nervos! Extremamente não confiável, o trabalho não é estável, a recarga longa. possível usar apenas em casa, lentamente. Eu aconselho fortemente os profissionais, não tentem o destino na frente dos clientes

bom modelo Usei um total de 5 desses flashes. Como resultado, 2 mortos e 3 vivos, ou melhor, todos vivos, mas nem todos funcionam bem. Um foi inundado agora sopra apenas no max.pulse, sem TTL ... ou seja. semi-cadver. não pode ser reparado. o segundo aquece mesmo que nada seja removido, não pode fazer um impulso sem motivo, nada aconteceu com ele, ele apenas começou a se comportar assim ... Então decida por si mesmo se deve ou não tomá-lo . Agora existem muitas alternativas para yongs de outras marcas sem pior qualidade. A escolha a original ou a China, que fiz para mim. Mesmo 2 flashes mortos só de fato mais baratos que um Canon)

excelente modelo Estou encantado com o sopro, todas as minhas impressões estão na minha análise no YouTube: modelo YongNuo YN600EX-RT " Réplica chinesa do flash nativo da Canon "Com todas as consequências decorrentes! Parou de funcionar após 5 vezes de uso, superaquece constantemente e corta após 10 quadros, o problema relevante para 50% dos surtos, você pode encontrar facilmente informações através da pesquisa! Além disso, ser difícil provar na loja... a princípio eles dizem que tudo funciona... que o problema está nas baterias, mas elas não fornecem as suas próprias, etc... A própria empresa não tem serviço próprio, caro para uma empresa de artesanato chinês.. As fichas ficam sempre penduradas, o plástico desagradavelmente fosco, com manchas, como as caixas de CD mais baratas! paga duas vezes, infelizmente! Se você gosta de carros chineses, relógios do mercado, adidas chinesas e cópias de iPhones no android... leve essa porcária chinesa também!

modelo normal Comparado ao original, este flash recarrega um pouco mais rpido quando est frio. Aps ~50 baforadas na potncia mxima, o flash superaquece e a velocidade de prontido cai drasticamente. Ele esfria por um longo tempo, cerca de 20 minutos, enquanto os flashes da Canon continuam funcionando. Este flash ideal para fotografar sem pressa. No aconselho lev-lo para relatrios.

bom modelo Uso este flash h mais de um ano. Um dispositivo muito digno, especialmente considerando seu preo fora da ptria. Mas voc precisa entender que, ao encomendar este flash em sites estrangeiros, voc perde de fato a garantia. Agora sobre o principal: 1. O flash realmente retrocede na sapata quente. 2. O iluminador AF est ligeiramente descentralizado. 3. Minha cpia superaquece durante o disparo intensivo (6-7 quadros por minuto). 4. A tampa da bateria quebrou depois de cerca de um ano. O preo de emisso de 400 rublos e 10 minutos de trabalho, se as mos no estiverem tortas) 5. Em comparao com o original da Canon, d uma luz um pouco mais fria. 6. H uma indicao da carga da bateria (no no original). 7. O zoom do refletor funciona na mquina em qualquer posio do cabeote (no no original). 8. No h boto de bloqueio de cabea, mas todas as suas posies so claramente fixadas (h um boto no original e no conveniente). 9. No modo RT, fiz amizade com o flash original da Canon. 10 sem problemas. Durante o armazenamento a longo prazo, esgota as baterias CONCLUSO: uma opo muito vlida. Dado o preo, voc perdoa o flash por todas as suas deficincias.