

Chave D-Link DGS-1008D

bom modelo D-me uma velocidade mxima de 86 MB/s. Trava, quedas de velocidade no so notadas. Para o meu dinheiro - normas.

modelo terrvel modelo sem sucesso. Tentei conectar atravs de um cabo de cerca de 100m de comprimento - no funciona. Substitui-o por 1005D - este funcionou bem!

modelo ruim

modelo regular

modelo terrvel Funcionou como todos os outros at comear congelar. E de nunca um dia, at varias vezes por hora. Em uma porta gigabit, recebeu trfego do Zyxel Keenetic GIGA v1 e o entregou a um receptor de satlite a 100Mb / s. O receptor comeou a no receber dados e quase imediatamente. Eu no chutei ningum. Como resultado, descobriu-se que ele trava mesmo em picos de energia no globais. Eu tinha um estabilizador na entrada do apartamento, que segurava 207 ou 230 volts. Mesmo desligando quando a tenso flutua 228-240 volts - tudo permanece o mesmo. Tambm descobriu que pode congelar tanto no estado "diodos ligados" quanto "tudo pisca, mas at o ping no vai". aparecer na minha casa. Pior que um aparelho no confivel voc no consegue pensar em nada. Pendurado em um lugar onde no superaquecesse absolutamente. Em geral, tirei e agora est acumulando poeira. Tambm tenho H / W Ver.: D3 - um corpo retangular, no arredondado.

modelo terrvel

modelo normal Funcionou normalmente, mas morreu de repente sem motivo aparente, embora estivesse conectado via UPS. Funcionou um pouco mais do que o periodo de garantia de 1 ano.