

# Chaleira elétrica Ritter Fontana 5

modelo regular Usamos a chaleira há cerca de 4 meses. Decepcionada com ele. bonito, claro, mas a qualidade ruim.

modelo usual A chaleira não ligada como de costume (com uma chave grande na parte superior), mas com pequenos botões no suporte. No começo parece incomum e desconfortável, mas você rapidamente se acostuma. É possível definir com bastante precisão a temperatura de aquecimento na faixa de 70 80 90 100 C. O bule parece um pouco grande para seu volume. Existem 2 razões para isso - um suporte alto com controle de botão e paredes espessas com isolamento térmico. Mas não esfria por mais tempo. Há um compartimento conveniente para o cabo no suporte. A colocação traseira da janela de controle de nível de água um pouco inconveniente, mas assim para qualquer pessoa. Os primeiros meses de operação mostraram que o acúmulo formado no interior facilmente removido com água e uma esponja macia sem o uso de produtos químicos. -----Apesar do uso cuidadoso, exatamente após 2 anos de operação, a trava da tampa quebrou - e não abre mais. Estou diminuindo minha classificação em um ponto.

modelo terrível O bule uma porcaria. Bonito na foto, na realidade a tampa de plástico barato, com uma forte inclinação, flui por baixo de todas as rachaduras. O LED pisca como um holofote. Bem, como mencionado acima - flui !!! Em geral, eu categoricamente não aconselho.

um bom modelo A chaleira não ligada como de costume (por uma chave grande na parte superior), mas por pequenos botões no suporte. No começo parece incomum e desconfortável, mas você rapidamente se acostuma. É possível definir com bastante precisão a temperatura de aquecimento na faixa de 70 80 90 100 C. O bule parece um pouco grande para seu volume. Existem 2 razões para isso - um suporte alto com controle de botão e paredes espessas com isolamento térmico.